

BOZP v šperkárskovej dielni: Prevádzkový poriadok a zásady

1. Právny rámec

- Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
- NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP).
- NV SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom.

2. Identifikácia rizík a OOPP

Činnosť	Riziko	Povinné OOPP
Pilovanie a brúsenie	Mechanické častice, prach	Ochranné okuliare, respirátor (FFP2/FFP3)
Leštenie	Prach z pást, zachytenie rotáciou	Respirátor, priliehavý odev (bez šnúrok), sieťka na vlasy
Spájkovanie / Tavenie	Popálenie, toxické výpary, UV žiarenie	Ochranné okuliare (DIN 3-5), odsávanie, nehorľavá podložka
Leptanie a morenie	Poleptanie kyselinami	Gumené rukavice, zástera, ochrana očí, vetranie
Činnosť	Riziko	Povinné OOPP

3. Zásady bezpečnej práce

- Mechanické stroje (Brúsky, Mikromotory, Leštičky):
 - Zákaz voľného odevu a šperkov: Voľné rukávy, šály alebo rozpustené vlasy sa môžu namotať na rotujúce časti.
 - Ochranné kryty: Stroje musia byť vybavené krytmi, ktoré bránia odletovaniu častíc.
 - Stabilita: Všetky stroje a zveráky musia byť pevne ukotvené k pracovnému stolu.
- Práca s chemikáliami (Kyseliny, pasty)
 - Karty bezpečnostných údajov (KBÚ): Každá chemikália v dielni musí mať dostupný list s informáciami o prvej pomoci.
 - Označovanie: Zakazuje sa prelievať chemikálie do nádob od potravín (hrozí zámena).
 - Skladovanie: Horľaviny a kyseliny skladujte oddelene v uzamykateľných a vetraných skrinách.
- Požiarna ochrana a hygiena
 - Zákaz jedla a pitia: V priestoroch dielne sa nesmie konzumovať jedlo kvôli riziku kontaminácie prachom a chemikáliami.
 - Prvá pomoc: Dielňa musí byť vybavená lekárničkou a v prípade práce s kyselinami aj roztokom na výplach očí.
 - Hasenie: Dostupnosť vhodného hasiaceho prístroja (práškový/snehový pre el. zariadenia).

4. Povinnosti pracovníka

- Udržovať na pracovisku poriadok a čistotu (prevencia zakopnutia a požiaru).
- Používať určené OOPP počas celej doby trvania rizikovej činnosti.
- Nahlásiť každú poruchu na stroji (napr. poškodený elektrický kábel) a stroj nepoužívať do opravy.
- Pravidelne vetrať a využívať lokálne odsávanie pri zdroji prachu/výparov.